## 2006 年長野県岡谷豪雨による斜面崩壊の発生場と広域的崩壊危険度評価 Site characteristics of landslides induced by the rainstorm of 2006 and the regional evaluation of landslide susceptibility in Okaya, Nagano Prefecture.

〇千木良雅弘・松澤真・中村剛

OMasahiro Chigira, Makoto Matsuzawa, Takeshi Nakamura

A heavy rainstorm induced many landslides in Okaya City, Nagano Prefecture, on 19 July, 2006. Field investigation clearly indicated that they were shallow slides which transformed into debris flows and that most of them occurred in hollows where weathered volcanic ash buried older valleys dissected in heavily weathered andesite or pyroclastic rocks of Plio-Pleistocene Enrei Formation. These buried, hidden valleys in impermeable weathered bedrock are the essential cause of these landslides. Airborne laser scanner clearly detected many previous landslides and also many buried valleys with smooth surfaces in this area, indicating that this area has been and will be susceptible to landslides induced by heavy rainstorms.

長野県岡谷市では、2006年7月17日から19 日の累積雨量約350mmの降雨によって、多数の 土石流が発生し、それによって10名が死亡した。 当地域の基盤岩は第三紀鮮新世(約500万年前 ~)から第四紀更新世(約180万年前)の塩嶺 累層からなり、それを風化火山灰が覆っている。 ただし、風化火山灰は表層部を覆うのみである ため、その分布は既存の地質図には示されてい ない。塩嶺累層は、主に安山岩溶岩と火砕岩か らなり、礫岩を伴う。

現地調査の結果、今回の降雨で発生した土石 流はほぼすべて崩壊を起源としていること、そ れらの崩壊の構成物質は、強く風化して粘土質 になった安山岩溶岩や火砕岩に形成された谷を 埋める風化火山灰(おそらく御岳山起源)であ ることが明らかになった。風化火山灰には、安 山岩の岩片や黒土が含まれる場合も多かった。

崩壊の多発した範囲の航空レーザー計測を 2007年に行った結果、2006年の豪雨時に発生し た崩壊を明瞭に捉えられたとともに、それと酷 似した崩壊地形を多数認めることができた。こ れらの崩壊は、埋没谷の堆積物が洗い流されて 形成されたような形態を示していた。すなわち、 当地域は、2006年の災害時に発生したのと同様 の崩壊を、それ以前数多く経験してきたことが わかる。また、航空レーザー計測で作成した地 形表現図や赤色立体図は、未だ埋没された状態 にある緩やかに湾曲する谷も多数あることを示 していた。すなわち、当地域は、過去および将

来にわたって 降雨に対する 崩壊発生危険 度の高い地域 であると言え る。

調査した 13箇所の崩 壊では、崩壊 斜面の傾斜は 20度から40 度、平均28 度であった。



航空レーザースキャナデータから作成した赤 色立体図(上)と矢印箇所の崩壊(下)。崩壊箇 所の斜面上方に埋没谷が残存していることが わかる。また、他に埋没谷を露出させた過去 の崩壊地形が多数認められる。