

東北地方太平洋沖地震津波 現地状況報告 2011/03/16

DRS 鈴木進吾, 佐藤翔輔

本日の調査：岩沼市玉浦, 同市下之郷

岩沼市玉浦の被害の様子



海岸へ向かう道路は大きな通り以外通行できない



津波により流された家屋



津波により流された車, 流木, 土砂, 豚などが堆積



津波によって流された家屋, 車



漂流物によって折れた電柱



津波によって海岸部より 1 km  
以上流されたと考えられるタ  
ンク



津波によりつぶれた車



津波によって流された構造物  
の残骸



津波によって破壊され膨大な  
土砂埋もれる工場



同上。岩沼臨空工業団地の状況。



燃料タンクと思われる。燃料のにおいが漂う中、浸水のみだった家屋で生活する人も。



車, 土砂によって閉塞された道路が多い。



仙台空港付近を埋め尽くす大量の被災車両。



冠水した田んぼ。道は大量の土砂に埋もれ、通ることはできない。