Annuals of Disas. Prev. Res. Inst., Kyoto Univ., No. 50 B, 2007

# 大規模な氾濫を伴う山地河川の水害の実験的研究

上野鉄男·石垣泰輔\*·服部和彦\*\*·山田聡\*\*\*·川中龍児\*\*

\* 関西大学工学部
 \*\* 関西大学大学院工学研究科
 \*\*\* 大鉄工業株式会社

#### 要 旨

著者らが調査した 1998 年の余笹川流域の水害と 2004 年の足羽川の山地流域の水害では, 大規模な氾濫がひき起こされて,河道湾曲部において激甚な被害が発生したが,災害時の流 況と被害の発生との関係を解明するために実験的検討を行った。その結果,谷底平野におい て蛇行河道から氾濫する流れは,水面勾配が平地上で局部的に大きくなるため,流速も大き くなり,農地の洗掘などの被害が予想以上に大きくなることなどの新たな知見が得られた。

キーワード:山地河川,洪水災害,水理実験,洪水氾濫,蛇行河道

#### 1. 概 説

近年,山地河川おいて激甚な水害の発生が目立つよ うになった。そのような水害として,1998年の余笹川 水害(伊藤ら,2000,2001;中川ら,2000;佐藤,2001; 上野,2003,2004,2005;栗山ら,2004),2003年の 北海道豪雨災害における厚別川の水害(長谷川,2004), 2004年の福井豪雨災害における足羽川山地流域の水 害(宇治橋・広部,2004;小高ら,2005;上野・石垣, 2005),2004年の台風23号による由良川の水害(辻本・ 井上,2004;馬場ら,2005),2006年の川内川の山地 流域の水害(小松・押川,2006;小松ら,2007)など が挙げられる。山地河川の流域には人口が少ないため, 河川改修が遅れており,流域を未曾有の豪雨が襲うと, 激甚な水害が発生することになる。

著者らは1998年の余笹川流域の水害(上野,2003, 2004,2005)と2004年の足羽川の山地流域の水害(上 野・石垣,2005)について調査した。これらの水害で は、洪水流量が河道の流下能力をはるかに超え、大規 模な氾濫がひき起こされて、河道湾曲部において激甚 な被害が発生したが、どこでも同じように大きな被害 が発生したのではなく、河道と谷底平野の形状に応じ て被害の発生に大きな違いがあることがわかった。

河道および谷底平野の形状と被害の発生との関係に ついて,その特徴を述べると,余笹川流域においては 河道の湾曲部で河道幅が小さい場合には農地に顕著な 新流路が形成されて激甚な被害が発生し、湾曲部の河 道幅が大きい場合には氾濫流による農地の洗掘が僅か で被害が小さかった。湾曲部河道の河道幅の違いによ って被害の程度が変わることがわかった。一方、余笹 川流域の支川黒川の三蔵川合流点から豊富橋までの 8.5km の区間においては、河道湾曲部の内岸側に地盤 高が低い農地が河道に沿って帯状に連なっており、災 害時には農地の地盤高が低い部分を氾濫流が流下した ために、湾曲部の河道幅が小さい場合でも被害が相対 的に小さくなった。足羽川の羽生川合流点から上流の 約10kmの区間において、谷が蛇行している場所では、 多くの場合に河道と山に囲まれた三角形状の平地の上 流側では土地と河床との標高差が小さく、下流側では 標高差が大きくなっている。すなわち、これは平地の 勾配が谷の勾配よりも小さいことを意味するが、河道 湾曲部において大規模な氾濫があったにもかかわらず, このような谷底平野の形状を持っていることによって 被害が大きい範囲が平地の上流側に限られ、氾濫流の 流速が小さくなって、被害は相対的に小さくなった。

本研究は、湾曲部の河道と谷底平野の形状の関係を 模式化して実験水路を製作し、計測区間の河道と谷底 平野の形状を数ケース変化させて、さらにそれぞれの 水路条件の下で流量を変化させて表面流速、水面形お よび内部流速を計測し、災害時の流況と被害の発生と の関係を実験的に解明しようとするものである。今年 度の研究においては,湾曲頂点の河道幅を変化させた 場合の流況を対象にして,表面流速と水面形を計測し た結果について報告する。

# 2. 実験方法

#### 2.1 実験水路

長さ 23m,幅 2m,水路勾配 1/800 のコンクリート製の水路の中に,厚さ 1.2cm の合板を 3 枚貼り合わせて 形状を整え,深さ 3.6cm の蛇行する河道と谷底の平地 を作った。波長が 2m の蛇行河道を 5 波長分つくり,4 波長目で計測を行った。上下流の直線部分を含めると, 実験水路の全長は 14.5m である。実験水路の概要を Photo 1 に示すが,画面の上方が上流である。

実験水路の製作に当っては,現地の河川と谷底平野の 形状の実態をできるだけ反映させるように努めた。谷 の境界はsinカーブで緩く蛇行(蛇行度は1.03)させ, 谷の蛇行の位相を20cm下流にずらして最大偏角60度, 蛇行度1.34のsine-generated curveの蛇行河道を配 置した。谷幅および河道幅はそれぞれ80cmおよび20cm で,蛇行河道の蛇行の頂点は谷の境界に接するように した。余笹川および足羽川の河道の最大偏角と蛇行度 を Fig.1 に示す。これらの河川の河道の最大偏角およ び蛇行度の平均値はそれぞれ50度および1.35である。 実験水路の形状はこれらの値を参考にして決定した。 Fig.1において,大きい赤丸が実河川の平均値,緑のひ し形が実験水路の形状として採用した値である。

# 2.2 実験条件

実験水路の計測区間を Photo 2 の説明入りの写真に

示す。Photo 2 は河道幅が一定(20cm)の場合の状態を 示しており,画面の左側が上流であり,緑の曲線は蛇 行河道を,赤の曲線は谷の境界を示す。写真の緑の斜 線部を取り換えることにより,実験条件を以下のよう に変化させることにした。なお,斜線部の合板を取り 替えても,それが固定した河道と滑らかに接続するよ うにした。

1) 湾曲頂点の河道幅を 10cm, 20cm および 30cm の 3 ケ ースに変化させた。これらの河道の線形は後述の Fig.2 以下に示されている。



Photo 1 The experimental flume




Fig.1 Maximum deflection angle and sinuosity in the Yosasa River and the Asuwa River

2)湾曲頂点の河道幅が 10cm および 20cm の場合につい て,湾曲河道の内岸側の帯状領域の平地を 1.2 cm 低 くした。このために,河道を形成する 3 枚の合板のう ち上部のものを,河道幅が湾曲頂点でさらに 10 cm 広 くなる合板に取り替えた。

3) 湾曲頂点の河道幅が 10cm と 20cm の場合について, 湾曲河道の内岸側の平地の勾配を小さくした。

以上の地形的条件の下で,流量を変化させることに より,河道幅が一定の区間における氾濫原の水深を4 通りに変化させて実験を行うことにした。すなわち, 河道内の水深に対する氾濫原の水深の割合Dr を 0, 0.17,0.31,0.45に変化させた。Dr=0は河道満杯流 量の状態を意味している。

#### 2.3 流況の計測方法

実験では、コンクリート製の水路の下流端の堰を調 節することにより実験水路内の水面が等流状態になる ようにして、蛇行河道5波長分のうちの4波長目にお いて、表面流速と水位を計測した。将来は、電磁流速 計を用いて内部の三次元流況を計測する予定である。

表面流速の計測では,直径 0.08mm の塩化ビニルのト レーサーを計測区間の上流側から散布し,水路の上方 に設置したビデオカメラを用いて表面流況の可視化撮 影を行った。得られた動画から1秒間 30 フレームの静 止画を抽出し, PIV 解析プログラムを用いて表面流速 を求めた。また,水位は超音波水位計を用いて計測し た。

## 3. 実験結果と考察

#### 3.1 表面流速の特徴

河道幅が一様な水路において,氾濫原の水深を4通 りに変化させた場合の表面流速分布を Fig.2 に示す。 (a) 図は河道満杯流量を流した場合であるが,河道湾 曲の頂点付近の表面流速が大きく,速い流れが湾曲部 の外岸に衝突していることがわかる。氾濫原の水深が 河道内の水深の0.17倍の場合(Dr=0.17)の(b) 図 においては,表面流速が大きい領域が氾濫原の上にあ り,そこでの流速ベクトルは横方向成分が大きくなっ ている。表面流速が大きい領域を流下方向に繋ぐと, 氾濫流が谷を蛇行しながら流下していることがわかる。

(b) 図, (c) 図および (d) 図を比較すると, 氾濫原 の水深が大きくなるほど氾濫流の表面流速が大きくな り, 氾濫流の流速ベクトルの横方向成分が小さくなっ て, 氾濫流の主流の蛇行が小さくなることがわかる。

湾曲頂点の河道幅が 10cm および 30cm の水路におい て,河道幅が一定の区間において河道満杯になる流量 を流した場合の表面流速分布を Fig.3 に示す。(a)図






Photo 2 The test section of experimental flume



(b) Dr=0.17



(d) Dr=0.45 Fig.2 Water surface velocity in uniform channel

(湾曲頂点の河道幅が10cmの水路)においては河道の 湾曲部が狭いために,湾曲部の内岸側で氾濫流が発生 すると同時に,氾濫は谷の上流側にも及んでいること がわかる。(a) 図と Fig.2 の(b) 図(一様水路のDr =0.17の場合)とを比較すると,両者の表面流速分布 のパターンはよく似ているが,一様水路で流量が相対 的に大きい場合よりも河道幅が小さい水路で河道満杯 流量を流した場合の方が,氾濫流の表面流速が大きく なることがわかる。このことは注目するべき内容であ る。また,(b) 図(湾曲頂点の河道幅が30cmの水路) と Fig.2 の(a) 図(一様水路の河道満杯流量の場合) とを比較すると,一様水路では速い流れが湾曲部の外 岸に衝突しているのに対して,湾曲頂点の河道幅が大 きい場合には湾曲部の外岸側の流速が遅くて好ましい 流れになっていることがわかる。

湾曲頂点の河道幅が 10cm および 30cm の水路におい て, Dr=0.17 の場合の表面流速分布を Fig.4 に示す。 (a) 図 (湾曲頂点の河道幅が 10cm の水路), (b) 図 (湾 曲頂点の河道幅が 30cm の水路) および Fig.2 の (b) 図 (一様水路のDr=0.17 の場合)を比較すると,湾 曲頂点の河道幅が小さいほど氾濫流の表面流速が大き くなり,氾濫流の流速ベクトルの横方向成分が小さく なって,氾濫流の主流の蛇行が小さくなることがわか る。また, (a) 図と Fig.3 の (a) 図 (河道満杯流量の 場合) とを比較すると,湾曲頂点の河道幅が小さい水 路においては,流量が相対的に大きい場合(Dr=0.17) よりも河道満杯流量を流した場合の方が,氾濫流の表 面流速が大きくなることがわかる。このことは注目す るべき内容である。

湾曲頂点の河道幅が 10cm および 30cm の水路において, Dr=0.45 の場合の表面流速分布を Fig.5 に示す。





Fig.3 Water surface velocity in bankfull condition

(a)図(湾曲頂点の河道幅が10cmの水路),(b)図(湾 曲頂点の河道幅が30cmの水路)およびFig.2の(d) 図(一様水路のDr=0.45の場合)を比較すると,い ずれの場合にも氾濫流の流速ベクトルの横方向成分が 小さくなって,氾濫流の主流の蛇行が小さいこと,湾 曲頂点の河道幅が小さいほど氾濫流の表面流速が大き くなることがわかる。

以上の実験結果から注目するべき実態として,湾曲 頂点の河道幅が小さい水路において河道満杯流量を流 した場合には,同じ水路や一様水路で流量が相対的に 大きい場合 (Dr=0.17)よりも,氾濫流の表面流速が 大きくなることが明らかになった。



(b) Wide channel (Dr=0.17) Fig.4 Water surface velocity in shallow depth condition




Fig.5 Water surface velocity in deep depth condition

#### 3.2 表面の発散分布の特徴

上述のように,湾曲頂点の河道幅が小さい水路にお いては特徴的な流況が発生することが明らかになった。 したがって,ここではまず湾曲頂点の河道幅が小さい 水路の流れにおける表面の発散分布について検討する。

湾曲頂点の河道幅が10cmの水路において,氾濫原の 水深を4通りに変化させた場合の表面の発散分布を Fig.6に示す。図において,発散分布が正の領域では上 昇流が発生しており、発散分布が負の領域では下降流 が発生していると解釈することができる。(a)図は河 道満杯流量を流した場合であるが、河道の狭窄部の上 流側から氾濫する流れに強い上昇流が発生しているこ とがわかる。また、氾濫流が河道に戻る辺りでは沈み 込みが強いことがわかる。(a) 図から(d) 図までを比 較すると、(b)図、(c)図および(d)図においては氾 濫原の水深が大きくなるほど上昇流と沈み込みが強く なるが、三者とも(a)図の河道満杯流量を流した場合 よりも上昇流と沈み込みがかなり弱くなっていること がわかる。すなわち,湾曲頂点の河道幅が10cmの水路 において河道満杯流量を流した場合には、特別な流況 が発生していることが理解できる。また、災害時の農 地の洗掘に対しては、このように河道の湾曲部の上流 側で平地に乗り上げるような上昇流の役割が大きいと 考えられる。

河道幅が一様な水路において,氾濫原の水深を3通りに変化させた場合の表面の発散分布をFig.7に示す。 (a)図から(c)図までを比較すると,流量が大きくなって氾濫原の水深が大きくなるほど上昇流と沈み込みが強くなることがわかる。

湾曲頂点の河道幅が 30cm の水路において, 氾濫原 の水深を3通りに変化させた場合の表面の発散分布を Fig.8 に示す。(a) 図から(c) 図までを比較すると, 流量が大きくなって氾濫原の水深が大きくなるほど上 昇流と沈み込みが強くなることがわかる。

以上の考察から,河道から氾濫するような流量を与 えた場合には,いずれの水路においても,流量が大き くなって氾濫原の水深が大きくなるほど上昇流と沈み 込みが強くなると言える。ところが,湾曲頂点の河道 幅が 10cm の水路において河道満杯流量を流した場合 には,特別な流況が発生しており,この場合の上昇流 と沈み込みの強さは,河道幅が一様な水路と湾曲頂点 の河道幅が 30cm の水路において上昇流と沈み込みが 最も強くなるDr=0.45 の場合の上昇流と沈み込みの 強さと同程度であることが注目される。

# 3.3 水面形状の特徴

湾曲頂点の河道幅が 10cm および河道幅が一様な水路において, Dr=0.17の場合の水深分布を Fig.9 に示

す。図において,水深分布は各地点の水深を平均水深 で除した値で示している。

図において、水深が相対的に大きくなっている場所 は、これらの図に対応する表面の発散分布図の Fig.6 (b) 図および Fig.7 (a) 図において上昇流が強くなっ ている場所とほぼ一致することがわかる。すなわち、




Fig.6 Divergence in narrow channel

河道から流れが氾濫する条件の下では,湾曲部の上流 側で河道から平地に乗り上げる上昇流によって水面が 上昇して水深が局部的に大きくなると考えられる。

さらに、これらの図に対応する表面流速の分布図の Fig.4 (a) 図および Fig.2 (b) 図においては、水深が大 きい場所の下流側において氾濫流の表面流速が大きく なっていることがわかる。すなわち、氾濫流の流速は、 流量の大きさだけではなく、水面勾配によっても大き な影響を受けると考えられる。今、水深が大きい場所 の下流側の平地上の氾濫流の局所的な水面勾配を計算 すると、湾曲頂点の河道幅が 10cm の場合の Fig.9 (a) 図では約 1/170、河道幅が一様な水路の場合の Fig.9 (b) 図では約 1/260 となる。これらの勾配は、実験水路の 勾配の 1/800 よりかなり大きいことが注目される。 以上の考察から,谷底平野において蛇行河道から氾 濫する流れは,水深の分布に河道の形状に対応する周 期的な変化を与え,その結果として水面勾配が平地上 で局部的に大きくなるため,流速も大きくなり,農地 の洗掘などの被害を発生させる力が予想以上に大きく なると考えられる。

また,湾曲頂点の河道幅が 10cm の水路において河道 満杯流量を流した場合に発生した特別な流況は,氾濫 流の水面勾配が大きくなったために生じたものと考え られる。すなわち, Fig.6 (a) 図において,河道満杯 流量を流した場合には河道の狭窄部の上流側から氾濫 する流れに強い上昇流が発生することを指摘したが, このために氾濫原の上流側の水深が大きくなると推察 される。一方,ここで氾濫した流れは下流の河道に戻




Fig.7 Divergence in uniform channel

Fig.8 Divergence in wide channel

るが, Fig.3 (a) 図に見られるように, それより下流 では流れは河道内に収まっているので, 下流で河道に 戻る流れの水深は小さくなると考えられる。したがっ て, この場合にも氾濫流の水面勾配が大きくなるため に, 氾濫流の流速が予想以上に大きくなったと考えら れる。湾曲頂点の河道幅が 10cm の水路において河道満 杯流量を流した場合の平地上の氾濫流の局所的な水面 勾配を計算すると, それは約 1/160 であった。

# 4. 結語

的に流下する。

著者らが調査した 1998 年の余笹川流域の水害と 2004 年の足羽川の山地流域の水害では、大規模な氾濫 がひき起こされて、河道湾曲部において激甚な被害が 発生したが、災害時の流況と被害の発生との関係を解 明するために水理実験を行った。本年度行った実験は 実験方法において述べた全体の実験計画の一部である が、本研究によって以下のことが明らかになった。

湾曲部の河道幅が小さいほど、氾濫する流量が大きくなると同時に、氾濫流の主流の蛇行が小さくなる。
 流量が大きくなって氾濫する流量が大きくなるほど、
 氾濫流の流速が大きくなると同時に、氾濫流の主流の
 蛇行が小さくなり、氾濫流が谷の下流に向かって直進


以上の結果は、当然予想できることである。本研究 で指摘したいことは、実験的検討によって山地河川の 水害に関して、以下に述べるような新たな知見が得ら れたことである。


1) 谷底平野において蛇行河道から氾濫する流れは,水 面勾配が平地上で局部的に大きくなるため,流速も大 きくなり,農地の洗掘などの被害を発生させる力が予 想以上に大きくなる。

2)湾曲部の河道幅が小さい場合には、洪水の氾濫が始まった直後から流速が大きい流れが平地に押し寄せるために、農地の洗掘などの被害が予想以上に大きくなる。

以上の知見に基づくと、大洪水が発生する場合に、 山地河川の水害を軽減するためには、湾曲部の河道幅 を直線部よりも大きくすることが重要であると言える。 計画規模より小さい洪水が発生する場合にも、湾曲部 の河道幅が大きい方が好ましい流況になることが本実 験によって明らかにされている。ただし、このような 場合には河道の湾曲部の内岸側には土砂礫が堆積しや すいので、河川の維持管理に努める必要がある。

今後,本研究で行った実験条件のうち特徴的な流況 が発生する条件を抽出して,電磁流速計を用いて内部 の三次元流況を計測する予定である。また,地形的条 件を変化させることにより,湾曲河道の内岸側の帯状





領域の平地を低くする場合,平地の勾配を小さくする 場合についても,実験的検討を行う予定である。

#### 参考文献

- 伊藤和典・須賀堯三・茂木信祥・池田裕一(2000):平 成10年8月末の那須出水による余笹川の流路変化の 特性,水工学論文集,第44巻, pp.407-412.
- 伊藤和典・須賀堯三・池田裕一(2001):余笹川にみる 低頻度大洪水による横侵食性河道変化の実態とその 考察,水工学論文集,第45巻,pp.781-786.
- 上野鉄男(2003): 余笹川の1998年8月水害と治水対 策について,京都大学防災研究所年報,第46号B, pp.591-612.
- 上野鉄男(2004):余笹川流域の1998年8月水害の研 究,京都大学防災研究所年報,第47号B, pp.545-564.
- 上野鉄男・石垣泰輔 (2005): 足羽川山地流域における 2004 年水害について,京都大学防災研究所年報,第 48 号B, pp. 657-671.
- 上野鉄男:余笹川流域の 1998 年水害の発生構造について (2005),自然災害科学, Vol. 24, No3, pp. 303-321.
- 宇治橋康行・広部英一 (2004):2004 (平成 16) 年 7 月福井豪雨災害の速報,土木学会誌,第 89 巻第 9 号, pp. 49-52.
- 栗山卓也・川口広司・末次忠司・日下部隆昭・最上谷
   吉則(2004):平成10年余笹川洪水による国道4号
   橋梁上下流の河床変動と河岸侵食,水工学論文集,
   第48巻, pp.1087-1092.

小高猛司・岡二三生・横田善弘・竜田尚希・角南 進 (2005):河川上流部の被害,平成16年7月福井豪 雨による地盤災害調査報告書,pp.38-57.

- 小松利光・押川英夫 (2006):2006年7月豪雨によ る九州南部の被害等について(速報),土木学会誌, 第91巻第10号, pp.46-49.
- 小松利光・押川英夫・橋本彰博(2007):平成18年7 月豪雨による九州の災害の特徴と今後の課題,平成 18年度河川災害に関するシンポジウム, pp.1-17.
- 佐藤照子(2001):1998 年 8 月那珂川水害の被害と土 地環境,主要災害調査第 37 号 北関東・南東北地方 1998 年 8 月 26 日~31 日豪雨災害調査報告,防災科 学技術研究所, pp. 137-216.

- 辻本哲郎・井上和也(2004):台風21~23 号による豪
  雨災害緊急調査(速報),土木学会誌,第89巻第12
  号,pp.23-29.
- 中川 一・高橋 保・里深好文 (2000): 1998 年洪水
   による那珂川水系余笹川の河道変動について、水工
   学論文集,第44巻, pp. 395-400.
- 馬場康之・井上和也・戸田圭一・中川 一・石垣泰輔・
   吉田義則(2005):台風0423号による由良川流域の
   水害に関する調査報告,京都大学防災研究所年報,
   第48号B,pp.673-682.
- 長谷川和義(2004):平成15年台風10号による北海道 豪雨災害の概要と特徴,平成15年度河川災害に関す るシンポジウム, pp.21-38.

# Experimental Study on the Extensive Flooding in Mountainous River

Tetsuo UENO, Taisuke ISHIGAKI\*, Kazuhiko HATTORI\*\*, Satoshi YAMADA\*\*\* and Ryuji KAWANAKA\*\*

\* Faculty of Engineering, Kansai University

\*\* Graduate School of Engineering, Kansai University

\*\*\* Daitetsu Kogyo

#### **Synopsis**

Severe flood disasters due to heavy rainfall occurred in the Yosasa River basin on August 27, 1998 and in the Asuwa River basin on July 18, 2004. On the basis of the field survey and aerial photographs taken before and after the flood, it had been cleared that the damage due to flooding was related to the width of curved river channels and the configuration of flood plains in valley. We investigated the characteristics of the extensive flooding under various conditions in the experimental channel. The water surface velocity, vorticity, divergence and water surface profile were measured.

Keywords: mountainous river, flood disaster, hydraulic experiment, extensive flooding, meandering river