
地震と豪雨による複合的な水害・土砂災害

竹林洋史

京都大学防災研究所気候変動適応研究センター

輪島市曽々木で発生した土石流災害

輪島市曽々木






背景: Google Earth



降雨強度(XRAIN)と土砂災害発生危険度の変化 (9月20日21時~21日18時) 土砂災害発生時刻 (9/21 午前8時50分ごろ) 2024/09/20 22:00 20 (km) 降雨強度 土砂災害 発生危険度 120以上 80~120 ランク5 ランク4 50~80 ランク3 輪島市町野町曽々木 30~50 ランク2 20~30 ランク1 10~20 5~10 1~5 $0.1 \sim 1$ 欠測 背景画像:GSI

降雨強度の時間的な変化(輪島市町野町曽々木) (9月20日21時~21日18時)





被災直後の様子




輪島市住民から提供

被災直後の様子



輪島市住民から提供


土砂災害警戒区域





岩倉寺の土石流災害

輪島市岩倉寺





\(\frac{N}{4} \\ \dag{+} \\ \dag{+} \]

背景: Google Earth









降雨強度(XRAIN)と土砂災害発生危険度の変化 (9月20日21時~21日18時) 土砂災害発生時刻 (9/21 午前9時40分ごろ) 2024/09/20 22:00 20 (km) 降雨強度 土砂災害 発生危険度 (mm/h) 120以上 80~120 ランク5 ランク4 50~80 ランク3 輪島市岩倉寺 30~50 ランク2 20~30 ランク1 10~20 5~10 1~5 $0.1 \sim 1$ 欠測 背景画像:GSI

降雨強度の時間的な変化(輪島市岩倉寺) (9月20日21時~21日18時)



土砂災害警戒区域



土石流の数値シミュレーション (深さの時間変化) 地盤勾配:28度 建物到達までの時間:18秒 建物到達時の速度:12m/s 建物到達時の深さ:2.5m 岩倉寺 Depth (m) 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

背景: Google Earth


橋梁への流木集積による家屋流失

塚田川 (久手川団地前)






塚田川に架かる橋梁上流での河道閉塞発生箇所






塚田川に架かる橋梁上流での河道閉塞発生箇所





降雨強度の時間的な変化(輪島市塚田川) (9月20日21時~21日18時)



塚田川(9月21日午前9時29分)




塚田川(9月21日午前9時34分)




住民撮影

地震による塚田川流域の土砂移動域



豪雨後の山地域下流部



解析方法

境界適合型の一般座標系による平面二次元流れによる洪水氾濫数値シミュ レーション

解析条件


<u>Case1:橋梁有り</u> <u>Case2:橋梁無し</u> <u>Case3:橋梁有り(家屋2軒流出後)</u>


流量:86m³/s (合理式) マニングの粗度係数:0.035

地形データ: 2024年1月地震後のDEM



平均格子サイズ: 流下方向5m 横断方向2.5m






背景: Google Earth 25 50 (m) Depth (m) Velocity (m/s)

(a) 橋梁有り

(b) 橋梁無し
















2024年の能登地震・豪雨によって亡くなられた方にお悔やみ申し上げます.負傷された方,家屋の被災など,その他被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます.

謝辞

輪島市の住民の皆様から発災時の多くの情報をご提供頂いた。また、国土交通省、石川県、パシフィックコンサルタンツ、中日本航空、国際航業、朝日新聞、読売新聞、NHK、工学院大学・久田教授など多くの皆様から、各種データ・被災の状況など、詳しい情報をご提供頂きました。

ここに記して感謝致します.

ご清聴ありがとうございました